

黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改情况公示表（表八）

整改任务概述	三江源扶贫生态产业集中园区已建成日处理能力1000吨的污水处理厂，但未安装在线监控设施；污水处理设施无人管理（现场检查时场内无人值守）
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、能科乡人民政府
整改目标	科学落实覆土压实措施，强化科学管理垃圾填埋场，同时组织人员对渗滤液池下方设有暗管的问题进行核查，同时严禁渗滤液外排，确保环保设施正常运行，污染物达标处置。
整改措施及成效	整改措施： 2021年12月委托第三方西宁智环得卫设备机械制造有限公司完成在线进出口设备安装调试，同时由第三方青海清源环保开发有限公司运维，已于6月25日完成在线监测设备验收工作。 整改成效： 及时完成在线进出口设备安装调试，同时由第三方开始运维，已完成在线监测设备验收工作。
整改时间	2022年2月至2022年12月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人