

城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项督察问题

整改销号申请表

(尖扎县康杨镇生活垃圾填埋场)

基本情况	整改任务概述	1. 未设置标识标牌和监测井。未开展自行监测，未申领排污许可证。2. 沿线部分公路旁、沟整内垃圾随意倾倒，清理不及时。填埋作业区部分导气管被掩埋，部分泄洪渠堵塞。运营台账不规范。
	整改责任单位	康杨镇人民政府、县住房和城乡建设局
	整改目标	进一步强化生活垃圾填埋场运营监管，规范生活垃圾处置行为，提升运营管理能力，保障设施安全运行。
	整改措施	1. 根据《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场标识牌设立图例及说明（试行）》办法，按要求制做设立蓝底白字标识牌11个。2. 设置监测井、排污许可、环评验收、在线监测等历史遗留问题已全部整改完成；3. 委托第三方对康杨镇生活垃圾填埋场进行自行监测；4. 补充完善2021年生活垃圾处理设施运行情况月报、年报、安全自查及整改记录等台账11类；5. 组织环卫人员对公路旁和沟壑垃圾进行清理，疏通部分堵塞的泄洪渠。
	整改成效	1. 设置明显标识，保持道路畅通、设施完整、运载秩序良好；2. 强化管理秩序，禁止乱堆乱放、乱搭乱建，保持场区整洁卫生、美观文明。3. 生活垃圾填埋场渗滤液处理设施安全生产及运行管理，严格执行《生活垃圾渗沥液处理技术规范CJJ150—2010》《生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008》《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范HJ564-2010》《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准CJJ/T213-2016》等国家相关标准和规范要求。

市(县) 级整改 责任单 位自查 意见	是否整改合格		整改责任单位负责人(签字):  (加盖单位公章) 日期: 2022 年 11 月 19 日
市(县) 政府意 见	是否同意 申请销号		分管领导(签字):  (加盖单位公章) 日期: 2022 年 11 月 19 日
州级责 任单位 意见	是否同意 申请销号		州级责任单位意见(明确是否达到整改目标):  (加盖单位公章) 日期: 2022 年 11 月 18 日

黄南州城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项 督察问题整改任务验收销号核查表

问题概述	尖扎县康杨镇生活垃圾填埋场 1. 未设置标识标牌和监测井。2. 填埋作业区部分导气管掩埋，部分泄洪渠堵塞。3. 运营台账不规范。4. 未开展自行监测，排污许可证未申领。5. 沿线部分公路旁、沟壑内垃圾随意倾倒，清理不及时。			
整改责任单位	尖扎县政府 州住房和城乡建设局 州生态环境局			
整改措施	1. 按照垃圾填埋场相关要求，设置明显标识牌，及时疏通泄洪渠，清理及时沿线公路旁、沟壑内垃圾，规范台账记录，确保生活垃圾填埋场规范运行。 2. 按要求申领排污许可证，按要求及时开展自行监测。			
整改成效	1. 根据《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场标识牌设立图例及说明（试行）》办法，按要求制做设立蓝底白字标识牌 11 个。监测井、排污许可、环评验收、在线监测等历史遗留问题已全部整改完成；2. 部分堵塞的泄洪渠已疏通；3. 补充完善 2021 年生活垃圾处理设施运行情况月报、年报、安全自查及整改记录等台账 11 类；4. 委托第三方对康杨镇生活垃圾填埋场进行自行监测，排污许可证；5. 组织环卫人员对公路旁和沟壑垃圾进行清理，疏通部分堵塞的泄洪渠。通过引导和加大对周边村社群众的宣传力度，禁止将垃圾随意倾倒在公路沿线及泄洪渠内。			
核查组核查情况	整改完成情况	已完成整改。		
	核查意见	同意销号		
	核查组成员签字	黄林峰 哈进财 马伟胜 李瑞 日期：2023 年 8 月 7 日		
验收单位意见	分管负责同志签字	黄林峰 7/8	主要负责同志签字	李瑞 日期：2023 年 10 月 18 日